

EN Installation instructions

IT Istruzioni di installazione

FR Instructions de montage


KIT K74

ULTRAFLEX



(Dr./Dis./Des. n° 36314 17/12/2020)

1 Packaging contents / Contenuto imballo / Contenu emballage



REF/ RIF/ REF	COMPONENT / COMPONENTE / COMPOSANT
1	Throttle support C36 (MACH 36) / Supporto throttle C36 (MACH 36) / Supporto acc l rateur C36 (MACH 36)
2	Connector C5 (MACH 5) / Connettore C5 (MACH 5) / Connecteur C5 (MACH 5)
3	Conduit fitting bushing / Boccola fermaguaina / Douille de blocage gaine
4	Screw ISO 7045 - M5 x 16 / Vite ISO 7045 - M5 x 16 / Vis ISO 7045 - M5 x 16
5	Washer 5,5 x 15 x 1,6 / Rondella 5,5 x 15 x 1,6 / Rondelle 5,5 x 15 x 1,6
6	Single conduit fitting / Fermaguaina singolo / Blocage gaine unique
7	Throttle pin C36 (MACH 36) / Perno throttle C36 (MACH 36) / Pivot acc l rateur C36 (MACH 36)
8	Retaining ring / Seeger / Seeger
9	Split pin ISO 1234 - 2 x 12 / Coppiglia ISO 1234 - 2 x 12 / Goupille ISO 1234 - 2 x 12
10	Pin for C14 e C5 / Perno per C14 e C5 / Pivot pour C14 et C5
11	Screw M4x30 ISO 7045 A2 / Vite M4x30 ISO 7045 A2 / Vis M4x30 ISO 7045 A2
12	Nut M4 / Dado M4 / Ecrou M4
13	Self-tapping screw AB 3.9 x 13 UNI6954 / Vite autofilettante AB 3.9 x 13 UNI6954 / Vis autotaraudeuse AB 3.9 x 13 UNI6954

1

2 Necessary tools / Utensili necessari / Outils nécessaires



Phillips screwdriver
Cacciavite a stella
Tournevis cruciforme



Pliers
Pinza
Pince





Open end wrench 7mm
Chiave esagonale 7mm
Cl hexagonale 7mm





Screwdriver
Cacciavite a taglio
Tournevis

3 Connector installation on inverter cable / Installazione del connettore sul cavo invertitore / Installation du connecteur sur le câble inverseur




2


4 Inverter cable connection / Collegamento del cavo invertitore / Connexion du câble inverseur




3




4



6 Throttle cable connection / Collegamento del cavo acceleratore / Connexion du câble accélérateur




- ⚠ Rotate the lever at least 45° and insert the pin in the external hole of the slide.
- ⚠ Ruotare la leva di almeno 45° ed inserire il perno nel foro esterno della slitta.
- ⚠ Tourner la manette d'au moins 45° et insérer le pivot dans le trou extérieur de la glissière.






6

5 Connector installation on throttle cable / Installazione del connettore sul cavo acceleratore / Installation du connecteur sur le câble accélérateur



5



7